

(gültig ab 1. Juli 2018)

			netto ¹⁾	brutto ²⁾
1	Wasserlieferung			
1.1	Mengenpreis je m ³ Wasser (bei Vertragsabschluss)	€/m ³	0,937	1,00
1.2	Grundpreis je Tag	€	0,77	0,82

			netto ¹⁾	brutto ²⁾
2	Sonstige Entgelte / Schadenspauschalen			
2.1	Bearbeitungspauschale (einmalig)	€	72,00	77,04
2.2	Miete (einmalig)			
	2er Zapfanlage inkl. Systemtrenner	€	10,00	10,70
	5er Zapfanlage inkl. Systemtrenner	€	25,00	26,75
2.3	Ablesung durch Außendienst (nur innerhalb der Gemeinden Köln, Bergisch Gladbach, Pulheim und Frechen)	€	84,30	90,20
2.4	Vertragsstrafe	€	132,30	³⁾
2.5	Reparatur kleine Schäden ⁴⁾	€	47,15	50,45
2.6	Reparatur mittlere Schäden ⁵⁾	€	94,30	100,90
2.7	Reparatur große Schäden ⁶⁾	€	146,45	156,70
2.8	Verlust / Totalschaden Standrohr (Qn 6 / Q ₃ 10) ohne Systemtrenner	€	560,00	³⁾
2.9	Verlust / Totalschaden Standrohr (Qn 10 / Q ₃ 16, Qn 15 / Q ₃ 25) ohne Systemtrenner	€	710,00	³⁾
2.10	Verlust / Totalschaden Systemtrenner DN 20	€	125,00	³⁾
2.11	Verlust / Totalschaden Systemtrenner DN 40	€	650,00	³⁾
2.12	Verlust / Totalschaden 1er Zapfanlage ohne Systemtrenner	€	56,00	³⁾
2.13	Verlust / Totalschaden 2er Zapfanlage ohne Systemtrenner	€	79,00	³⁾
2.14	Verlust / Totalschaden 5er Zapfanlage ohne Systemtrenner	€	149,00	³⁾
2.15	Verlust Hydrantenschlüssel	€	60,00	³⁾

				brutto ²⁾
3	Sicherheitsleistung / Kaution			
3.1	Standrohr mit Zähler Qn 6 / Q ₃ 10	€		550,00
3.2	Standrohr mit Zähler Qn 10 / Q ₃ 16, Qn 15 / Q ₃ 25	€		900,00

¹⁾ Die Nettopreise enthalten die Konzessionsabgabe.

²⁾ Die Bruttopreise enthalten die gesetzliche Umsatzsteuer. Sie sind auf 2 Nachkommastellen kaufmännisch gerundet. Für die Wasserversorgung beträgt der Mehrwertsteuersatz zurzeit 7 %.

³⁾ Für diese Schadenersatzleistungen wird keine Mehrwertsteuer berechnet.

⁴⁾ z. B. Reparatur der Schutzkappe, der Eichung (Beschädigung der Eichmarke), des/der Systemtrenner DN 20 oder des Hydrantenschlüssels

⁵⁾ z. B. Reparatur des Zählwerks, des Standrohr-Fußes, -Griffes oder -Rohres, Systemtrenner DN 40, Reparatur 2er Zapfanlage

⁶⁾ z. B. komplette Reparatur des Standrohr-Kopfes, Reparatur 5er Zapfanlage